

## **POINTS FORTS**

### Stationnement

Il est possible de déposer une personne à proximité de l'entrée.

### Identification

Le bâtiment est facile à trouver.

### Entrée

Le bâtiment est facilement identifiable.

L'entrée principale est accessible.

L'ouverture de la porte est automatique.

La largeur de passage des portes est d'au moins 85 cm.

### Accueil

L'espace libre devant le guichet est suffisamment grand.

### Circulation horizontale

La largeur des couloirs est suffisante.

La rampe est sécurisée du côté du vide.

### Circulation verticale

Un ascenseur suffisamment grand dessert l'ensemble des étages accessibles au public.

La porte est franchissable en autonomie.

### Sanitaire adapté

Il y a un lavabo accessible dans le WC adapté.

L'accès au lavabo est possible et son utilisation est facile.

## **POINTS D'ATTENTION**

### Personnel

Il n'y a pas de personne de référence pour accompagner les personnes à besoins spécifiques.

### Signalétique

Le lieu est complexe et il n'y a pas de plan adapté disponible.

Le lieu est complexe et la signalétique est insuffisante pour s'orienter.

### Stationnement

Il n'y a pas d'emplacements de parking réservés.

Voie d'accès depuis le parking

Le sol est irrégulier.

### Entrée

Le personnel ne voit pas les personnes qui arrivent.

### Circulation horizontale

Il y a une marche à franchir.

Quelques zones de passage sont trop étroites.

Il y a au moins une rampe trop pentue.

### Sanitaire adapté

Le WC adapté est mal signalé.

Une aide est nécessaire pour ouvrir la porte.

### Exposition

En raison de la configuration des lieux, une partie du contenu est difficilement accessible.

La largeur de passage de la porte est inférieure à 80 cm.