

Le bâtiment est facilement identifiable au carrefour des N40 et N899.

Un grand parking empierré gratuit est disponible de l'autre côté de la chaussée et quelques emplacements sont possibles sur la zone asphaltée à proximité des entrées des 2 bâtiments.

Le sas d'entrée composé de double portes coulissantes vitrées s'ouvre automatiquement.

Le comptoir d'accueil a vue sur l'entrée (aide possible).

Présence d'un ascenseur de dimensions suffisantes et pourvu de signalétique imagée.

La signalétique de direction à l'intérieur de l'hôtel est insuffisante et peu lisible.

En saison la terrasse arrière du restaurant est accessible.

Les chiens "bien éduqués" sont admis, moyennant supplément.

Le personnel n'est pas formé à l'accueil des personnes à besoins spécifiques.

Le "chalet" n'est pas adapté pour les personnes en fauteuil roulant ou marchant difficilement (rampe d'accès fort pentue, pas d'ascenseur ni de chambre adaptée).

### **Points forts**

- Voie d'accès sans obstacle, pourvue de lignes guides (bordures), entrée facilement repérable.
- Accueil calme et non vitré, dans la continuité de l'entrée.
- Personnel disponible pour montrer les lieux, la chambre et son contenu.
- Circulations : pas d'obstacles, couloirs de moins de 4 m de large.
- Ascenseur : boutons d'appel bien positionnés, boutons de sélection avec chiffres en relief.
- Restaurant : pas d'obstacles, service à table. Personnel disponible pour expliquer le menu.

### **Points d'attention**

- Supplément demandé pour les chiens.
- Rampe extérieure non sécurisée.
- Escalier : main courante non dépassante. Risque de chute au premier étage, dans l'escalier vers le rez car la première marche empiète sur la circulation et n'est pas sécurisée par les garde-corps.
- Ascenseur : absence de boutons en braille et de synthèse vocale.
- Chambres : absence de numéro de chambre en relief.