# **POINTS FORTS**

#### Stationnement

Il est possible de déposer une personne à proximité de l'entrée.

#### Identification

Le bâtiment est facile à trouver.

## Voie d'accès depuis le parking

La circulation est sans obstacle.

## Chien guide

Les chiens d'assistance sont acceptés sans supplément.

#### Entrée

L'ouverture de la porte est automatique.

#### Accueil

L'accueil est dans un environnement calme.

L'accueil n'est pas vitré.

## Circulation verticale

Un ascenseur dessert l'ensemble des étages accessibles au public.

Les escaliers présentent au moins une main-courante.

## **POINTS D'ATTENTION**

# Personnel

Il n'y a pas de personne de référence pour accompagner les personnes à besoins spécifiques.

## <u>Signalétique</u>

Le lieu est complexe et il n'y a pas de plan adapté disponible.

Le lieu est complexe et la signalétique est insuffisante pour s'orienter.

## <u>Accueil</u>

Le personnel ne voit pas les personnes qui arrivent dans le bâtiment et ne peut apporter son aide.

## Circulation horizontale

Il y a des objets dangereux sur le cheminement.

Il y a au moins une marche non sécurisée dans le cheminement logique.

## Circulation verticale

Les escaliers ne sont pas sécurisés par des dalles d'éveil à la vigilance en leur sommet.

# **Exposition**

L'exposition n'est pas adaptée car le contenu est principalement visuel.

Il n'y a pas d'audiodescription.