

POINTS FORTS

Stationnement

Il est possible de déposer une personne à proximité de l'entrée.

Identification

Le bâtiment est facile à trouver.

Voie d'accès depuis le parking

Il n'y a pas d'obstacle.

Il y a du contraste.

Entrée

L'ouverture de la porte est automatique.

Accueil

L'accueil est dans un environnement calme.

Circulation verticale

Un ascenseur dessert l'ensemble des étages.

POINTS D'ATTENTION

Personnel

Il n'y a pas de personne de référence pour accompagner les personnes à besoins spécifiques.

Signalétique

Le lieu est complexe et il n'y a pas de plan adapté disponible.

Le lieu est complexe et la signalétique est insuffisante pour s'orienter.

Accueil

Le personnel ne voit pas les personnes qui arrivent dans le bâtiment et ne peut apporter son aide.

La signalétique est insuffisante pour s'orienter.

Circulation horizontale

Il y a des objets dangereux sur le cheminement.

L'absence de contraste entre le sol et les murs rend la circulation difficile.

Il y a au moins une marche non sécurisée dans le cheminement logique.

La signalétique est insuffisante pour s'orienter.

Circulation verticale

Les marches d'escalier ne sont pas contrastées.

Les escaliers ne sont pas sécurisants.

Les numéros d'étage ne sont pas clairement indiqués à chaque palier.

La signalétique est insuffisante pour s'orienter.

Exposition

Il n'y a pas de guide du visiteur en grands caractères.

Il n'y a pas de visite adaptée prévue.

L'éclairage n'est pas continu.