

## **POINTS FORTS**

### Stationnement

Il est possible de déposer une personne à proximité de l'entrée.

### Identification

Le bâtiment est facile à trouver.

### Stationnement

Il est possible de déposer une personne à proximité de l'entrée.

### Entrée

Le bâtiment est facilement identifiable.

L'entrée principale est accessible.

L'ouverture de la porte est automatique.

### Circulation horizontale

La circulation est facile presque partout.

Il y a des sièges le long du cheminement.

### Circulation verticale

Un ascenseur dessert l'ensemble des étages accessibles au public.

Il y a une barre d'appui dans l'ascenseur.

### Sanitaire adapté

Il y a un WC avec des barres d'appui et son utilisation est facile.

Il y a un lavabo dans le WC adapté.

### Exposition

La majeure partie du contenu de l'exposition est accessible.

Il y a des sièges dans chaque espace de l'exposition.

## **POINTS D'ATTENTION**

### Personnel

Il n'y a pas de personne de référence pour accompagner les personnes à besoins spécifiques.

### Signalétique

Le lieu est complexe et il n'y a pas de plan adapté disponible.

Le lieu est complexe et la signalétique est insuffisante pour s'orienter.

### Voie d'accès depuis le parking

Le sol est irrégulier.

### Entrée

Le personnel ne voit pas les personnes qui arrivent.

### Circulation horizontale

Quelques zones de passage sont trop étroites.

La largeur de passage de la porte est inférieure à 80 cm.

Il y a au moins une rampe trop pentue.

### Sanitaire adapté

Le WC adapté est mal signalé.