

Le gîte se situe en retrait d'une rue tranquille.

Un parking asphalté, de grande taille, est disponible à l'avant de la maison des propriétaires, au pied du gîte. La rue est en pente et la voie d'accès au gîte débute légèrement plus haut que la zone de parking.

Une voie d'accès composée de plusieurs rampes en bois mène progressivement jusqu'à l'entrée du gîte.

L'accueil y est personnalisé et familial. Les propriétaires reçoivent régulièrement, et depuis plus de 10 ans, des PMR et sont sensibilisées à leurs besoins.

### **Points forts**

- Accueil : à l'arrivée, présentation et visite du gîte par la propriétaire.
- Entrée : voie d'accès avec mains courantes et bien délimitée au sol.
- Cuisine : plaques vitrocéramique avec boutons de commande sur la face avant.

### **Points faibles**

- Entrée extérieure : portique d'entrée avec libre passage de 191 cm de haut.
- Entrée : les portes d'entrée vitrées ne sont pas sécurisées.
- Circulation intérieure : l'espace sous l'escalier est non fermé, une sécurisation partielle est assurée par du petit mobilier.