

POINTS FORTS

Chien guide

- Les chiens d'assistance sont acceptés.

Entrée

- Le personnel voit les personnes qui arrivent et peut apporter son aide.

Accueil

- L'accueil se trouve en face de l'entrée.
- L'accueil est dans un environnement calme.
- L'accueil n'est pas vitré.

Circulation verticale

- Les escaliers présentent au moins une main-courante.

Exposition

- Des visites guidées adaptées sont organisées sur réservation.

Personnel

- Une personne de référence est présente pour accueillir les personnes à besoins spécifiques.
- Une personne de référence est disponible sur demande préalable.
- Le personnel a reçu une formation à l'accueil des publics à besoins spécifiques.

POINTS D'ATTENTION

Voie d'accès depuis la rue

- Les traversées piétonnes ne sont pas sécurisées par des dalles podotactiles.

Circulation horizontale

- Il y a des objets dangereux sur le cheminement.
- Le cheminement présente ponctuellement une hauteur de passage inférieure à 2 m.
- Il y a au moins une rampe non sécurisée dans le cheminement logique.

Circulation verticale

- Les escaliers ne sont pas sécurisés par des dalles d'éveil à la vigilance en leur sommet.

Exposition

- Il n'y a pas de support didactique adapté disponible.

Signalétique

- La signalétique n'est pas adaptée et ne permet pas de s'orienter facilement.
- Le lieu est complexe et il n'y a pas de plan adapté disponible.

- Il n'y a pas de plan adapté des lieux.